甲良町　ため池ハザードマップ

海東池

（甲良町正楽寺）

このマップでは、正楽寺地区にある海東池が決壊し、全てのため池の水が流れた場合を想定しています。

N
W
E
S
池寺
滋賀工場
近泉合成繊維
滋賀工場
名神高速道路
国道３０７号
デイサービス笑楽
25分後
20分後
10分後
5分後
3分後
1分後
正楽寺川
ハウス
公民館
避難所
正楽寺
西蓮溜
草の根広場
避難所
海東池
正楽寺山配水池
柿ノ内溜
浸水深の目安
5.0m以上
3.0〜5.0m未満
2.0〜3.0m未満
1.0〜2.0m未満
0.5〜1.0m未満
0.5m未満
(m)
25
50
75
1 :2,000

注意！
海東池の決壊
貯水量：6,000m3

注意！
土砂崩れなど
警戒が必要

注意！
柿内溜の決壊など

凡例

最大水深

- 🟦 3.0 － 5.0m
- 🟦 2.0 － 3.0m
- ⬜ 1.0 － 2.0m
- 🟩 0.5 － 1.0m
- 🟧 0.2 － 0.5m
- 🟨 0.0 － 0.2m

土砂災害危険箇所

▨ 土砂災害警戒区域（県指定）

凡例

- 災害時避難所
- 到達時間

※ため池が決壊してから水が到達するまでの時間

- 河川
- 主要道路

【ため池ハザードマップについての説明】
- 地震により海東池が決壊し、全ての水が下流へと流れてきた場合の最大水深を想定したものです。
- 地震単独での想定のため、大雨と重複した場合は想定していません。
- 大きな地震の時は、浸水する場所から避難する行動が重要です。
- 非かんがい期には、ため池の水位を下げることも重要です。
- 解析結果は浸水範囲がやや大きくなる傾向がありますが、大雨時には周辺の河川等は氾濫し、着色した範囲外に及ぶことも考えられますので、注意が必要です。