

【耐震状況一覧表】

	学 校 名	建物 区分	構造 区分	階数	建築年月	耐震基準	耐震診断		補強状況	
							年度	I s値	年度	I s値
1	甲良東幼稚園	校	S	1	H13. 2	新基準	—	—	—	—
2	甲良西幼稚園	校	S	1	H13.11	新基準	—	—	—	—
3	甲良東小学校	校	R	3	H 6. 3	新基準	—	—	—	—
4	甲良東小学校	屋	S	1	S62. 2	新基準	—	—	—	—
5	甲良西小学校	校	R	3	H 1. 8	新基準	—	—	—	—
6	甲良中学校 (管理教室棟)	校	R	3	S55.11	旧基準	H14	0.79	補強不要	
7	甲良中学校 (特別教室棟)	校	R	2	S35. 2	旧基準	H14	0.37	H15	1.05
8	甲良中学校	屋	R	2	H 8. 3	新基準	—	—	—	—

※ 建物区分

「校」：校舎

「屋」：屋内運動場